

Protokół nr 2

Z posiedzenia objazdowego Komisji Spraw Społecznych i Gospodarczych

Z dnia 11.06.2024r.

W objeździe gminy uczestniczyli radni gminy Białośliwie wg. załączonej listy obecności) , kierownik referatu gospodarki komunalnej Pan Sławomir Kwiatkowski oraz pracownik oczyszczalni ścieków Pan Roman Hordyk .

Objazd dotyczył przeglądu przepompowni z pracownikiem merytorycznym ze szczególnym uwzględnieniem porządków, pojemników na odpady oraz monitoringiem .

Podczas objazdu zauważono następujące błędy :

- Przepompownia Białośliwie ul. Strzelecka PS4 – najbardziej problemowa przepompownia , występuje problem z pompą , często się psuje , pompa czeka na nowy wirnik , przepompownia jest monitorowana co zapewnia, że jest w miarę bezpieczną i bezproblemową pracę w zakresie szybkiej reakcji obsługi w przypadku wystąpienia stanu awaryjnego – np. zatrzymanie pomp.
- Przepompownia Białośliwie ul. 3-go Maja PXI - często psują się pompy , problemem jest również przesunięta studzienka, przepompownia jest monitorowana
- Przepompownia Białośliwie ul. Witosa PXII- często psują się pompy.
- Przepompownia Pobórka Wielka P1 przy S10 – problem z lokalizacją przepompowni, przepompownia położona jest na prywatnym gruncie, problematyczny dostęp , w razie awarii konieczne zatrzymanie ruchu na S10 – rozwiązaniem był by wykup ziemi od właściciela i przeniesienie przepompowni , przepompownia posiada monitoring.
- Przepompownia w Pobórcie Wielkiej PX przy Dolinie Grabowej – brama wjazdowa wymaga naprawy oraz odmalowania, posiada monitoring
- Przepompownia Dębówko Nowe – PII – wymaga naprawy polbruk, posiada monitoring

- Przepompownia Niezychowo Pw 4 przy zakładach Polieuro - brak monitoringu
- Przepompownia Pw 9 przy dr.woj.kier. Wysoka – brak monitoringu , wymaga przesunięcia z powodu trudno dostępnej lokalizacji (teren prywatny w sadzie), oraz wymaga modernizacji
- Modernizacji wymagają także przepompownie Pw 8 , Pw 1 przy S10 w Pobórcie Wielkiej ,
- Dodatkowo brak monitoringu :
 - PIII ul Braniewicza w Białośliwiu – Kierownik referatu wyjaśnił, że ta przepompownia nie wymaga monitoringu.
 - Pw 7 , Pw 5 , Pw 3 w Niezychowie oraz Pw 1 , Pw 8 w Pobórcie Wielkiej

Komisja Spraw Społecznych i Gospodarczych dodatkowo odwiedziła wszystkie Stacje uzdatniania wody tj. w Białośliwiu , Niezychowie oraz w Krostkowie .

- SUW-y w wyżej wymienionych miejscowościach są po kapitalnym remoncie . SUW w Niezychowie nie ma drugiego ujęcia podziemnego (drugiej pompy) wg wyjaśnień Kierownika referatu ilość wody zgromadzonej w zbiornikach wystarczy na 24 godziny pracy. Jednak w przyszłości należy przygotować dokumentację oraz wykonać drugi odwiert. Wyjaśnienia wymaga agregat do zasilania SUW-u. Agregat z zasobów gminy nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej mocy dla całego SUW-u. Istnieje tylko możliwość pracy pomp zasilających odbiorców. Dostarczony przez Wykonawcę agregat zapewnia pracę całej stacji – ale kosztuje ok. 100 tys. złotych – sprawa do rozwiązania przez referat w zakresie optymalnego wyboru odpowiedniego rozwiązania.

Komisja Spraw Społecznych i Gospodarczych odwiedziła także czyszczalnię ścieków w Białośliwiu. Podczas oględzin oczyszczalni ścieków pracownik poinformował komisję , że oczyszczalnia wymaga pilnych remontów.

Podczas objazdu zwrócono także uwagę na zapadające się studzienki na ul. Andersa i Kościelnej.

Po zakończeniu Komisja SSiG udała się do Sali w gminie w celu podsumowania objazdu , na którym podjęto decyzję o wystosowaniu trzech wniosków ;

- 1 . Wniosek o zakup zmiękczacza wody w celu poprawienia jakości wody.
2. Wniosek o przedstawienie kosztów naprawy i zakres prac oczyszczalni ścieków.
3. Wniosek o informację czy wpłynęły wnioski o rozbudowę kanalizacji.

Podczas rozmowy z kierownikiem referatu gospodarki komunalnej komisja poprosiła o raport stanu technicznego sieci wodociągowej dot. Suw Białośliwie, Krostkowo i Niezychowo. Pracownik merytoryczny przedstawił także komisji ofertę na zakup zmiękczacza wody .

Na tym zakończono posiedzenie

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
i Gospodarczych

Kowak Małgorzata

Notatka formalna do Protokołu nr 2

Z dnia 11.06.2024r.

Na prośbę Komisji Spraw Społecznych i Gospodarczych kierownik referatu gospodarki komunalnej przedstawił raport oceny stanu technicznego sieci wodociągowej dot. Suwu Białośliwie , Niezychowo i Krostkowo .

Z raportu wynika , iż wymiany wymagają :

- Pilna wymiana w rury w obrębie Dębówka Nowego na długości około 300m od granicy z Krostkowem przez pola rolnika do zasuw na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej
- Krostkowo od świetlicy w kierunku krzyża fragment drogi z rur azbestowych fi 100mm , a następnie mieszkańcy położyli sami – prawdopodobnie rura stalowa 1" – do wymiany
- Niezychowo / Niezychówko - część Niezychowa rury stalowe fi 80mm i rury azbestowe fi 100mm do wymiany
- Białośliwie – ul. łączna rury azbestowe fi 100mm , ul. 4-go stycznia (od ul. 3-go maja do ul. Podgórnej nr 30) – rury azbestowe fi 100mm , ul. Rusa (od nr 1 do nr 11) – rury stalowe fi 100mm- do wymiany

Do notatki został dołączony ww. raport.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Gospodarczych

Korach Maria

Informacja dotycząca sieci wodociągowej na poszczególnych sołectwach wg posiadanej wiedzy.

1. Białosłiwie

- Ul. Łączna (cała ulica) – rury azbestowe fi 100)
- Ul.4-go Stycznia (od ul.3-GO Maja do ul. Podgórznej nr 30) – rury azbestowe fi 100mm
- Ul. Rusa (od nr 1 czyli skrzyżowania z drogą wojewódzką w kierunku Krostkowa do nr 11). - rury stalowe fi 100mm.

Pozostałe rury albo są z materiału PE albo PCV

2. Pobórka Wielka – rury wykonane z materiału PCV. Większość przechodząca przez wieś to fi 160mm a fragmentami PCV - 100mm (np.nr 47-50)

3. Pobórka Mała

- Cała sieć od skrzyżowania drogi krajowej S10 z drogą wojewódzką „190” do Pobórki Małej rura PCV-110mm

4. Tomaszewo

- Sieć ciągnąca się od Pobórki W wzdłuż drogi S10 do zakładu „SUDER &SUDER” rura PCV 160mm dalej do Tomaszewa i przez wioskę rura PCV 110mm.

5. Niezychowo/Niezychówko

- Rura PCV 110mm w kierunku Kosztowa, Rzęszkowa i od kościoła w kierunku „Zakładów”
- pozostała część Niezychowa rury Stalowe fi 80 mm i rury azbestowe fi 100mm.(do wymiany)

6. Dębówko Stare

- Przez całą wieś rura PCV 110mm.

7. Dębówko Nowe

- Rura PE fi 125mm w kierunku Białosłiwia, rura PCV -110mm w kierunku świetlicy, rura PCV fi 160mm w kierunku Debóka Starego do krzyża.
- Rura stalowa fi 100mm od granicy z Krostkowem przez pola rolnika do zasuw na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej -długość około 300m do wymiany -PILNE

8. Krostkowo

- Przez wioskę przechodzi rura PE125mm, w Krostkowie Dolnym rura PCV 110mm,
- natomiast od Świetlicy w kierunku krzyża fragment drogi z rur azbestowych fi 100mm a następnie mieszkańcy położyli sami -prawdopodobnie rura stalowa 1” – do wymiany

9. Dworzakowo

- Przez całą wieś rura PCV 110mm.