

Protokół nr 4
Z objazdowej Komisji Spraw Społecznych i Gospodarczych
Rady Gminy
Z dnia 07.10.2024r.

Obecni:

Komisja Spraw Społecznych i Gospodarczych :

- Maria Kozak
- Krzysztof Sonnenberg
- Joanna Suska
- Mirosław Burzyński
- Janusz Betański

Dotyczy :

Przegląd świetlic wiejskich oraz placów zabaw na terenie Gminy Białosławie

Komisja objazdowa rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 17 00. Po sprawdzeniu obecności członków komisji Przewodnicząca Maria Kozak stwierdziła, że w objazdowej KSSiG uczestniczą wszyscy członkowie tj. 5 osób, w związku z powyższym stwierdziła prawomocność posiedzenia komisji.

Dworzakowo

W trakcie kontroli stwierdzono :

- dach świetlicy wiejskiej pokryty jest azbestem – do rozważenia wymiana pokrycia dachowego – sprawa pilna;
- brak oświetlenia boiska i placu zabaw – do rozważenia możliwości doświetlenia;

Pobórka Wielka

W trakcie kontroli stwierdzono :

- Dolina Grabowa wymaga uprzątnięcia liści – propozycja komisji, aby wykonali to mieszkańcy w czynie społecznym;
- plac zabaw przy przedszkolu - brak 2 szt. huśtawek oraz w złym stanie technicznym huśtawka góra – dół tzw. „piekło niebo”. Wg oceny komisji Dyrekcja przedszkola powinna umieścić w swoich planach inwestycyjnych wykonanie nowego placu zabaw – być może są jakieś programy zewnętrzne, z których można było by to zrealizować;

- Budynek przedszkola zawiera elementy azbestu – do rozważenia możliwość wymiany – sprawa pilna;
- Centrum sadownictwa
- * zewnętrzna belka na ścianie budynku do wymiany lub uzupełnienia elewacji;
- * przy bramie OSP widoczne odpryski farby elewacyjnej oraz pęknięcia w narożniku ściany;
- * brama wjazdowa wymaga naprawy oraz oczyszczenia i malowania całej ogrodzenia od strony drogi;
- * brak 3 szt. linek do masztów – uzupełnienie
- * Podcięcie i kosmetyka góry i dołu świerku na parkingu – zbyt wysokie drzewo stanowi zagrożenie dla sieci napowietrznej energetycznej;
- * Uszkodzony kosz na śmieci przy altanie;
- * Widoczne plamy i odpryski farby wewnątrz tj. przy szatni, sali, kuchni – do odmalowania;
- * kotłownia wymaga remontu – widoczne odpryski farby na dużej powierzchni, widoczne ślady wilgoci na ścianach, prosimy o informację pracownika merytorycznego za obiekty budowlane jaki jest status tego i jakie są plany likwidacji zawilgocenia ścian;
- * nieszczelne okna – przeciekają w trakcie opadów, wg opiekuna świetlicy było zgłaszane do Urzędu jakie są podejmowane kroki w celu usunięcia tej usterki;

Pobórka Mała

Zbita szyba w drzwiach wejściowych – wymaga wymiany

Tomaszewo

Świetlica wiejska wymaga docieplenia

Niezychowo

Plac zabaw przy orliku wymagają konserwacji elementy drewniane – generalnie plac zabaw jest w złym stanie technicznym i należy zaplanować jego wymianę i modernizację;

Dębówko Stare

Naprawy wymaga huśtawka tzw. „Piekło niebo „

Krostkowo

- na placu zabaw w Krostkowie dolnym i górnym konserwacji wymagają elementy drewniane;
- w świetlicy wiejskiej naprawy wymagają stoły , a krzesła wymiany;
- Brama na plac zabaw przy świetlicy wymaga naprawy

Dębówka Nowe

- Do wymiany drzwi zewnętrzne od tyłu Sali;
- Brak wystarczającego ogrzewania na Sali wiejskiej;

Białośliwie

- Świetlica wiejska wymaga odmalowania sufitu (kuchnia , sala , kotłownia), liczne zacieki na suficie na Sali oraz na zapleczu (kuchnia) należy zlokalizować źródło przecieków – sprawa bardzo pilna;
- Zapadnięcie polbruku przy bramie OSP – wymaga naprawy, trzeba ustalić w czyjej gestii jest ta naprawa (do kogo należy ta działka);
- Chodnik prowadzący z przedszkola do parku wymaga naprawy – sprawa b. pilna;
- Plac zabaw w parku naprawy wymaga karuzela oraz zjazd liniowy tzw. Tyrolka, należy sprawdzić czy te prace objęte są jeszcze gwarancją – komisja prosi o pilną odpowiedź;
- Brak placu zabaw przy Szkole Podstawowej – wg wyjaśnień ze względu na zły stan techniczny został zdemontowany;
- Plac zabaw na Osiedlu Leśnym wymaga wymiany przyrządu wielofunkcyjnego oraz ławki do konserwacji .

W trakcie objazdu KSSiG zauważyła, że w większości świetlic brak gaśnic lub usytuowanie są w nieodpowiednich miejscach.

Zaleca się wykonanie przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego oraz sprawdzenie jego ilości do potrzeb i wielkości danej świetlicy oraz czy są opracowane instrukcje p. pożarowe dla wszystkich obiektów – odpowiedź na to zagadnienie powinna trafić do komisji w ciągu maksymalnie 30 dni..

Po wykonaniu planu objazdowego Komisja Spraw Społecznych i Gospodarczych zakończyła posiedzenie komisji objazdowej ..

Przewodnicząca KSSiG

Kozek Maria